

# SAVAGE A40 Air

Maschera di saldatura automatica professionale per uso con PAPR



## Processo di saldatura

- Ossitaglio
- Taglio al plasma
- Molatura
- Saldatura, GMAW (MIG/MAG)
- Saldatura, GTAW (TIG)
- Saldatura, PAW - Saldatura ad arco al plasma
- Saldatura, SMAW/MMA (elettrodo)



Abbinata all'unità ESAB PAPR (disponibile separatamente), la maschera Savage A40 Air offre prestazioni di protezione senza compromessi per tutte le attività di saldatura. Il sistema PAPR consente al saldatore di regolare il flusso d'aria per fornire prestazioni di filtraggio di livello TH2 per particelle fini.

L'esperienza di saldatura è ulteriormente migliorata grazie al filtraggio della luce ADF della maschera Savage A40, con visione True Color del bagno di saldatura e alle impostazioni di oscuramento, di ritardo e di sensibilità, completamente regolabili dal saldatore. Un pulsante facilmente accessibile per l'attivazione della modalità molatura, consente di passare rapidamente dalla saldatura alla molatura. La maschera Savage A40 Air offre tutto ciò che serve ai saldatori professionisti più esigenti.

- Regolazione esterna dell'oscuramento da DIN 9 a DIN 13 e classe ottica EN ISO 16321 W4/8-13 V2. Ritardo e sensibilità regolabili dall'interno.
- Quattro sensori dell'arco per una maggiore risposta dell'oscuramento automatico.
- Copertura più ampia e grande area di visione 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 pollici) che offre un ampio campo visivo e una migliore percezione spaziale.
- L'impostazione della sensibilità è una funzione regolabile, utile quando si eseguono saldature TIG a basso amperaggio per una migliore reazione alla luce meno luminosa dell'arco.
- L'impostazione del ritardo consente al saldatore di regolare la durata dell'oscuramento della lente dopo lo spegnimento dell'arco di saldatura. Un breve ritardo aiuta a eseguire il lavoro più rapidamente in caso di saldatura a punti, mentre un ritardo maggiore è utile per le saldature ad alto amperaggio.
- Pulsante di molatura con attivazione esterna. Oscuramento 4 modalità molatura.
- Tecnologia True Color per una visione più chiara e una migliore definizione del colore.
- Opzione erogatore aria con ESAB PAPR.

Visitare **esab.com** per maggiori informazioni.


# SAVAGE A40 Air

Specifiche	
Area di visione	100 x 50 mm (3,93 x 1,96 pollici)
Oscuramento della lente	9-13 automatico
Alimentazione	Cella solare, batteria sostituibile. (1*CR2450 litio). Avvisi quando la batteria è scarica.
Sensori	4
Tempo di commutazione, da scuro a chiaro	0,1-0,9 s
Tempo di commutazione, a 23° C	0.08 ms
Certificazioni & Standard	CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI: 787.1+, CSA: Z94.3
Peso	700 g (1,5 libbre)

Informazioni per l'ordine	
SAVAGE A40 Air, batteria sostituibile, nera	0700500400
Sistema EPR-X1 PAPR con tubo estensibile	0700500900

Per ulteriori informazioni sull'unità PAPR, vedere la scheda tecnica o il manuale separati.

Parti di ricambio e di usura		
1	Caschetto interno con condotto aria	0700500404
2	Fascia para-sudore	0700000414
3	Guarnizione per il viso	0700500405
4	Lente di copertura anteriore	0700000010
5	Lente di copertura interna	0700000482
6	Telaio ADF	0700000418
7	Supporto per lente con viti	0700000419
	2 x CR2450 batterie al litio	0700000807
	Lente di ingrandimento +1,0 diottrie	0700000084
	Lente di ingrandimento +1,5 diottrie	0700000085
	Lente di ingrandimento +2,0 diottrie	0700000086
	Lente di ingrandimento +2,5 diottrie	0700000087
	Protezione pettorale in cuoio	0700000062
	Protezione testa/collo	0700000063



ESAB / esab.com

